



राजस्थानविश्वविद्यालय, जयपुर

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

अत्यावश्यक

क्रमांक:- सा.प्र/2023/

दिनांक :

विश्वविद्यालय अभियंता
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:- विश्वविद्यालय परिसर में सीवर चैम्बर, नाले-नालियों एवं समस्त हॉस्टलों व विभागों की छतों की सफाई बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित कर लेख है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित समस्त भवनों (सेन्टर, विभाग, हॉस्टल, व क्वाटर्स) की छतों पर लगे सोलर पैनल के नीचे पानी एकत्र होने की समस्या एवं वर्षा के कारण छतों पर झाड़ियाँ व काई होने की वजह से पानी एकत्र हो रहा है। जिससे पूरे भवनों में सीलन आ रही है तथा परिसर में नाले-नालियों व सीवर चैम्बर भी बन्द (ब्लॉक) हो रहे हैं, साथ ही तेज हवाओं व तूफान की वजह से कई स्थानों पर हाईटेंशन लाईन/बिजली के तार सड़क की ओर झूल रहे हैं।

अतः वर्षा के मौसम को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय परिसर में हो रही उक्त अव्यवस्थाओं को आपके पर्यवेक्षण में दुरुस्त करवाने का श्रम करें, ताकि वर्षा का पानी भवनों की छतों एवं नाले-नालियों आदि में एकत्रित नहीं हो।

ह
कुलसचिव

क्रमांक:- सा.प्र/2023/17572-64

दिनांक: 01-06-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/आवासाधिकारी को सूचित कर लेख है कि उनके विभाग/सेन्टर/हॉस्टल (छात्र-छात्रा) में उक्त कार्यों को विश्वविद्यालय अभियंता से सम्पर्क कर दुरुस्त करवाने की व्यवस्था करावें।
3. रक्षित पंजिका।

4. श्री अंकुर शर्मा, सहायक अभियंता (विद्युत) रा. वि. वि. जयपुर। 31.5.2023

उप कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)